

# SU POLİTİKALARI DERNEĞİNDEN AÇIKLAMA ;

## Böyle köprüye yol dayanmaz ,ilk taşkında çöker



21 Nisan 2022

Giresun'un Dereli ilçesinde, ani kar erimesi ve sağanak sonrası Aksu Deresi taştı. Derenin taşması sonucu kara yolu çökerken, Dereli Taş Kemer Köprüsü'nde de hasar meydana geldi. Aynı bölgede 2020 yazında da sel felaketi yaşanmış 5'i asker olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Dereli Belediye Başkanı "Biz tedbirimizi aldık. Az hasarla atlatıldı. Bazı eksikleri de görmüş olduk. En kısa sürede yıkılan yol, çöken yerler yapılacaktır" şeklinde yaptığı açıklamada çok önemli iki hususa değinmiştir.

Bunlardan birincisi taşkının az hasarla atlatıldığıdır. Daha büyük taşkın debisinin gelmesi durumunda hasarın çok daha büyük olacağı söylenebilir .İkincisi yeni görülen eksikliklerin görülebilmesi için mutlaka bir taşkın ve hasarın oluşmasına ihtiyaç yoktur. Bu tedbirler su mühendisliğinin en basit kuralları uygulanarak kolayca alınabilir.

Aslında görülmesi gereken en önemli husus yaşadığımız taşkınlardan yeterince ders çıkaramamış olduğumuzdur.


### **Problemi yaratan: Dere Yatağının Daraltılması**

Dereli taşkını daha önceki taşkınlarda açıkladığımız bir gerçeği tekrar ortaya koydu:



Dere Yatağındaki köprü, menfez açıklıkları uygun projelendirilmeli ve birikintiler sürekli temizlenerek açık tutulmalıdır.

Dereli'de 2020 yılında yaşanan taşkın sonrasında dere yatağı düzenlenirken büyük bir mühendislik hatası yapılarak köprü bölgesinde yatak kesiti daraltılmıştır. Bu daralma ilk taşkında karşı sahildeki yolun istinat duvarının altını boşaltmış ve yolda çökmelere neden olmuştur.







Su Politikaları derneđi olarak yakın gemiřte Karadeniz Blgemizde yařanan tařkınlarda derelerin yataklarındaki kesiti daraltan malzemelerin temizlenmesi ,derelerin denize ıkıř ađızlarının aık olması ve kpr ayakları arasındaki aıklıkların ve menfezlerin boř olması gerektiđini aıklamıřtık.

Bu konuda raporlar yayınlayarak Karadenize aılan tm derelerimizde bu hususların periyodik olarak kontrol edilmesini nermiřtik.

Giresun Dereli'de yařanan son olay bu konuda alınması gereken nlemlerin ne kadar nemli olduđunu tekrar ortaya koymuřtur.

**Su Politikaları Derneđi olarak nerilerimiz:**

1-Bu yıl ani kar erimesi ve sađanak yađıř sonrasında yařanabilecek tařkın riski geen yıllardan daha yksektir. Buna karřı tedbirli olunması gerekir

2-zellikle Karadeniz'e aılan derelerde nehir yatađı kesiti, denize ıkıř ađızları ve kprlerin aıklıkları ile menfezler kontrol edilerek aık olmaları sađlanmalıdır.